

BØRSTAD TRANSPORT

Tømmerapport

Utført for:

Retura Midt AS

Tømming av:

Fettutskiller

Kommune, Gnr/Bnr:**Avtalekunde:****Kontaktperson:****Kontakt telefon:**

72486770

Virksomhetens adresse:

Grønnøra

7301 ORKANGER

Arbeidssted og beliggenhet av tank:**Type utskiller:****Størrelse m3:****Avløpskilde:**

Utført dato: 08.04.2021

Utført av: John andre bakken

Belastning

DIMENSJONERENDE BELASTNING:	
1. Antall utendørs vaskeplasser x 1m3. Oppgi belastning i m3	
2. Antall innendørs vaskeplasser x 2m3. Oppgi belastning i m3	
3. Antall spylekraner <= 2 stk. 1/2" = 2m3 3/4" = 4m3 Oppgi belastning i m3	
4. Antall spylekraner > 2 stk. 1/2" = 4m3 3/4" = 8m3 Oppgi belastning i m3	
5. Antall innendørs bilvaskemaskiner x 4m3. Oppgi belastning i m3	
5. Spesialvaskemaskin. Oppgi belastning i m3 i hht leverandør eller kunde	
SUM pkt 1 - 5 i m3	
Vaskemiddel	
Type vaskemiddel	
Godkjent	
Virksomhet	
Type virksomhet	
Vannprøve:	
Prøvetakingskumme:	

Tankkontroll

Tanken er kontrollert etter følgende generelle punkter:	
Oksygenmåling og arbeidssertifikat i henhold til Arbeidstilsynets bestemmelser nr 14.	☐
Rengjøring av innløp, utløp og overløp	☐
Staking av overløp	☐
Vatring av overløp	☐
Justering av oljeoverløp	☐
Kontroll av tankens horisontering	☐
Visuell kontroll av overflatebehandling	☐
Mannlokk med pakning er rengjort og tett tilskrudd	☐
Tanken er vurdert til å være tett og funksjonsdyktig	☐
Kontroll av anoder, under 50% skal disse byttes	☐
Er det montert koalensfilter?	☐
Er det utført 1-årskontroll?	☐

Tømmmedeklarasjon

TØMMEDEKLARASJON	
Sandfang (liter)	
Oljefase (liter)	
Slam (liter)	
Fett (liter)	900.00
Deklarasjonsnr. oljefase	
Deklarasjonsnr. slam	
Ref. Ordrenr.	1252.6
Kommentar: fettutskiller har masse tæringar i stlet.	

Signaturer			
Kunde, navn og signatur			
Operatør sign	John andre bakken	4/8/2021 12:00:00 AM	

