



Service utført i 2019 i Bjugn kommune.

BNR	GNR	Navn	Adresse	Dato	Type	Tilstand	Avvik	PO4-P	Turb	Slam %	pH/t
81	17	Noroption	Jøssundveien 311, 7167 Vallerud	2019-06-28	I	1		1		5	/
5	62	Noroption	Karendammen 7, 7165 Oksvoll	2019-06-28	s	2		1		20	/
81	17	Noroption	Jøssundveien 311, 7167 Vallerud	2019-12-12	S	3a		357		3578	3579/
5	62	Noroption	Karendammen 7, 7165 Oksvoll	2019-12-12	S	1		1		30	1/
38	113	Svein Erik Winsjansen	Tyssbotnveien 395, 7160 Bjugn, Norge	2019-06-28	s	1		1		20	/
38	113	Svein Erik Winsjansen	Tyssbotnveien 395, 7160 Bjugn, Norge	2019-12-11	S	1		1		20	1/
30	4	Øystein Eriksen	Bjugnveien 662, Bjugn, Norge	2019-06-28	s	1		1		15	/
30	4	Øystein Eriksen	Bjugnveien 662, Bjugn, Norge	2019-12-12	S	1		1		5	1/

Kode for type service

I= Igangkjørt

S= Ordinær service

E= Ekstra service

Kode for vurdering av tilstand ved ankomst og avreise

NB! Kommentarfeltet skal benyttes ved bruk av kode 2 og 3

1=Ok ved ankomst

2=Avvik. Rettet opp i løpet av servicebesøket

3A=Ikke ok ved avreise, leverandørens ansvar å følge opp

3B= Ikke ok ved avreise, kommunens ansvar å følge opp

Kode for avvik

LU= Luktproblemer

UB= Utløpsvann blakket

FS= Problemer med flyteslam

SF= Synlige partikler i utløpsvannet / slamflukt

KD= Problemer med kjemikaliedosering

AT= Andre tekniske problemer