

Dato: 05.03.2019
Prøve ID: N2018-10722
ver 2

Gjelder: **Skjærvøy vannverk**

ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 29.10.18 Analyseperiode: 29.10.18 - 05.03.19 Prøvetaker: Teknisk avdeling

2018-10722-1 A) **Grunnvann, behandle**
Sted: **Renseanlegg**
Merket: Etter UV-bestr.

Tatt ut: 29.10.18

Parameter	Metode	Resultat	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222	3	cfu/ml	1 - 15	100
Koliforme bakterier	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100ml		0
E.coli	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml		0
Intestinale enterokokker MF	NS-EN ISO 7899-2	<1	cfu/100ml		0
Konduktivitet	NS-ISO 7888	453	mS/m	±13,600	250
pH, surhetsgrad	NS-EN ISO 10523	8,41		±0,20	6,5 - 9,5
*Temperatur i prøven ved pH-måling	ref. NS-EN ISO 10523	21,9	°C	±0,4	
Turbiditet	NS-EN ISO 7027-1	<0,5	NTU		
Farge	NS-EN ISO 7887, met. C	<2	mg Pt/l	±0,4	20
*Lukt	Intern	Ikke påvist			
*Smak	Intern	Ikke påvist			
Natrium	NS-EN ISO 17294-2	830	mg Na/l	±66,00	250

*) Laboratoriet er ikke akkreditert for denne analysen

< betyr: Mindre enn

A) Grenseverdier refererer til "Drikkevannsforskriften, FOR-2016-12-22-1868, gyldig fra 01.01.2017

Gjør oppmerksom på høy konduktivitet og høyt innhold av Natrium.
Det var en svak smak av salt på vannet.

Endring av analyserapport:

Ved registrering av prøve fra Skjærvøy vannverk uttatt 29.10.2018 ble det lagt inn prøvested tilhørende et annet vannverk. Dette er noe vi først ble klar over nå. Riktig prøvested tilhørende Skjærvøy vannverk er nå lagt inn.
Beklager det inntrufne.

Med hilsen Kystlab AS



Gunn Heidi Husby Lian
Laboratorieingeniør Fosen

Kopi til
Harald Stein (E-mail)

Laboratoriet er ikke akkreditert for prøvetaking eller vurdering og fortolkning av prøveresultater.
Måleusikkerhet fåes ved henvendelse laboratoriet.
Resultatet gjelder kun mottatt prøve. Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning.

Side 1 av 1