



Osen kommune
Utvikling og Miljø

Ferdigattest

etter plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 21-10

Ansvarlig søker (navn og adresse)

Rita Gulliksen
Straumholveien 329
7740 Steinsdalen

Tiltakshaver (navn og adresse)

Rita Gulliksen
Straumholveien 329
7740 Steinsdalen

Ferdigattest er gitt for

Eiendom/adresse

Gnr.

35

Bnr

4

Festenr

Seksjonsnr

Spesifikasjon

Tiltakets/byggets art

Riving av gammelt fjøs

Vedtak fattet av: Utvikling og Miljø

Dato: 19.06.2019

Saksnr: 87/19

Dato sluttkontroll: 17.04.19

Kontrollansvarlig: Rita Gulliksen

Merknader

Den kontrollansvarlige for utførelsen har sørget for sluttkontroll og avsluttende gjennomgang av kontrolldokumentasjon for det ferdige tiltaket. Gjennom dette har den kontrollansvarlige bekreftet overfor kommunen at kontroll er foretatt med tilfredsstillende resultat, i samsvar med tillatelser og krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det tillatelsen fastsetter (jf pbl § 20-1). Bruksendring krever særlig tillatelse (jf pbl § 20-1).

Ingen

Underskrift

Sted:
Rådhusveien 13

Dato
19.06.2019

Underskrift
Ronald Bratberg
Avdelingsingeniør
dd-Robert Solvåg

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Sektorleder Utvikling og Miljø

Kopi sendt til:

Funksjon

Navn

Adresse

[illegible]