

Osen kommune
Utvikling og Miljø

Ferdigattest

etter plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 21-10

Ansvarlig søker (navn og adresse)

Tiltakshaver (navn og adresse)	Ansvarlig	Ansvarligs adresse	Ansvarligs telefon	Ansvarligs e-post	Ansvarligs mobil	Ansvarligs fax	Ansvarligs e-post	Ansvarligs mobil	Ansvarligs fax
--------------------------------	-----------	--------------------	--------------------	-------------------	------------------	----------------	-------------------	------------------	----------------

Profilteknikk AS v/Kjell Albertsen
Moloveien 3
7740 Steinsdalen

Ferdigattest er gitt for

Eiendom/adresse	Gnr.	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
	14	145	4	

Spesifikasjon

Tiltakets/byggets art

Lagerhall / forretning

Vedtak fattet av: Utvikling og Miljø

Dato: 03.04.2017

Saksnr: 44/17

Dato sluttkontroll: 07.02.17

Kontrollansvarlig: Kjell Albertsen

Merknader

Den kontrollansvarlige for utførelsen har sørget for sluttkontroll og avsluttende gjennomgang av kontrolldokumentasjon for det ferdige tiltaket. Gjennom dette har den kontrollansvarlige bekreftet overfor kommunen at kontroll er foretatt med tilfredsstillende resultat, i samsvar med tillatelser og krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det tillatelsen fastsetter (jf pbl § 20-1). Bruksendring krever særlig tillatelse (jf pbl § 20-1).

(Ingen)

Underskrift

Sted:
Rådhusveien 13

Dato
03.04.2017

Stempel/underskrift

Ronald Bratberg
Avdelingsingeniør

Kopi sendt til:[illegible]