

Utkast til prøvingsrapport

Hopen Vannverk
V/Øsen Kommune
Teknisk Etat
7740 STEINSDALEN

Dato 2019-07-19
Prøve nr P1904447
Versjon
Analyseperiode 2019-07-15 - 0000-00-00

Gjelder: Hopen vannverk

P1904447-01

Prøvetaking 2019-07-15 09:40	Analyse start 2019-07-15	Analyse slutt 0000-00-00	Prøvetaker Kunde	Objekt Rentvann
Prøvested, navn Pumpestasjon	Prøvetype Grunnvann, ubehandlet	Merking Pumphus		

Parameter	Metode	P1904447-01	Enhet	Måleusikkerhet	Grenseverdi
Kimtall 22°C	NS-EN ISO 6222	10	cfu/ml	1-50	
Koliforme bakterier 37 °C	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml		
E. coli	NS-EN ISO 9308-2	<1	MPN/100 ml		
Intestinale enterokokker	NS-EN ISO 7899-2	<1	cfu/100 ml	0-5	
Lukt	Intern metode	Ikke akseptabel*			
pH	NS-EN ISO 10523	7.6		±0.2	
Temperatur ved pH-måling	ref NS-EN ISO 10523	21.7*	°C		
Konduktivitet	NS-ISO 7888	32.1	mS/m	±1.28	
Turbiditet	NS-EN ISO7027-1	<0.5	FNU		
Farge	NS-EN ISO 7887-C	21	mg Pt/l	±4.2	
Sulfat ^a	NS-EN ISO 10304-1		mg SO ₄ /l		

^a Utført ved Kystlab AS, avd Namdal

Det lukter råttent egg av vannet. Smak ble utelatt på grunn av lukten.

Med vennlig hilsen

fosen@kystlab.no
Tlf:73856210

Kopi til

harald.stein@osen.kommune.no, noronald.bratberg@osen.kommune.no,

CFU = Koloni dannende enhet | > = Større enn | < = Mindre enn

* = Ikke akkreditert resultat

Innholdet i utkast er ikke helhetsvurdert. Rapporten kan endres.

Laboratoriet er ikke akkreditert for prøvetaking eller vurdering og fortolkning av prøveresultater.

Måleusikkerhet fåes ved henvendelse laboratoriet.

Resultatet gjelder kun mottatt prøve. Rapporten skal ikke gjengis i utdrag uten vår skriftlige godkjenning.

Hovedkontor:

Axel Sellægs veg 3
NO-7805 Namsos

post@kystlab.no
www.kystlab.no

tel: +47 74 21 24 40
NO 986 208 933 MVA