



Osen kommune Utvikling og Miljø

Direktoratet for Arbeidstilsynet
Postboks 4720 Torgarden

7468 TRONDHEIM

Deres ref.

Vår ref.
1237/2020//4ORS

Dato
31.03.2020

SVAR PÅ POSTALT TILSYN - KRAV OM OPPLYSNINGER FRA OSEN KOMMUNE | 944350675

Svarene vi har på de spørsmålene dere har stilt er besvart med rød skrift.

Vi ber om svar på følgende spørsmål:

1. Har dere oversikt over alle kommunale bygg oppført før 1985 samt ledningsnett som kan inneholde asbestholdig materiale?

Hvis JA, beskriv

- hvorvidt dere har kartlagt forekomsten og vurdert tilstanden av asbestholdig materiale i de byggene som brukes av kommunen eller leies ut til andre virksomheter og aktiviteter.
Osen kommune har ikke noe register over hvilke bygg som inneholder asbest, men inntil 2009 hadde kommunen 2 bygg som inneholdt dette. I 2009 ble det foretatt fullstendig sanering ved det ene bygget, slik at i dag er det kun ett bygg som inneholder noe asbest (her er det også foretatt asbestsanering ved 2 tilfeller)
- hvordan dere har gått fram for å få denne oversikten. Beskriv hvem som har deltatt i kartleggingen og vurderingen. Angi hvilken kompetanse deltakerne har om asbest.
Dette er blitt fortalt av personer som har arbeidet ved teknisk etat tidligere.
Tidspunkt for kartlegging(e).
Ingen kartlegging
- hvorvidt dere har oversikt over eventuelle asbestsementrør i ledningsnettet.
Osen kommune har ingen asbestholdig ledningsnett. Sanert tidlig på 80 – og 90-tall.
- hvordan dette er dokumentert (for eksempel i plantegninger, merking på stedet, kartlegging og risikovurderinger)
Det ene bygget som har asbestholdig materiale i dag er avmerket på tegning.

Hvis NEI:

Arbeidstilsynet anbefaler at dere skaffer oversikt over alle kommunale bygg oppført før 1985 samt ledningsnett som kan inneholde asbestholdig materiale. Det er imidlertid ikke et krav om å kartlegge all asbest, med mindre asbestfibre kan frigjøres og utgjøre en risiko.

2. Har vaktmestre, annet vedlikeholdspersonell og andre nøkkelpersoner fått nødvendig informasjon og opplæring om:

*Fantastiske
Fosen*

Postadresse

Rådhusveien 13
7740 Steinsdalen

Telefon

72 57 82 00

Besøksadresse

Kommunehuset

E-post

postmottak@osen.kommune.no

Org.nr.

944 350 675

- hvilke bygg som inneholder asbestholdig materialer.
Ja både vaktmester og brukere ved bygningen har god kjennskap til dette
- hvor i byggene asbesten finnes, eventuelt hvor asbest typisk kan forekomme.
Ja både vaktmester og brukere ved bygningen har god kjennskap til dette
- hvor i ledningsnettets det er asbestsementrør.
Finnes ikke
- helserisiko ved asbest.
Ingen opplæring, men brukere og vaktmestere ved denne bygningen er godt kjent med at bygget inneholder noe asbestholdige materiale, og dette er pratet om ved flere anledninger og de er godt kjent med hva dette innebærer.
- rutiner ved mistanke om asbest.
Vi har stort sett tatt kontakt med et firma i Trondheim ved mistanke om asbestholdige materialer for å ta prøver som er blitt sendt til Mo-lab.

Hvis JA, gi en kort beskrivelse av hvordan dette er gjort kjent. Beskriv også hvordan dere sikrer at alle fremtidig ansatte (vaktmestere, vedlikeholdspersonell og andre nøkkelpersoner) får denne informasjonen.

3. Har kommunen skriftlig rutine som sikrer at det ved bestilling av mindre oppdrag, både fra internt personell og eksterne, gjøres nødvendig kartlegging av eventuell forekomst av asbest, før arbeider igangsettes? Dette gjelder både i bygg og i ledningsnettets. Det tenkes her på rutiner for mindre oppdrag som inngår i kommunens løpende drift og vedlikeholdsoppgaver og som ikke blir omfattet av byggherreforskriften krav. Eksempel er mindre elektriker- og rørleggerarbeid og annet arbeid som kan medføre inngrep slik at asbestfibre frigjøres.

Kommunen har ikke skriftlige rutiner som beskriver hvilke prosedyrer som skal gjennomføres, men alle asbestholdige flater har et nytt lag med plater over, slik at det ved vanlig vedlikehold skal det ikke være behov for å komme i kontakt med de asbestholdige platene. Ved ekstraordinært vedlikehold følges samme prosedyre som nevnt ovenfor.

Hvis JA, bes det om at kopi av rutinen sendes Arbeidstilsynet sammen med en kort beskrivelse av hvordan denne er gjort kjent.

4. Hvordan sikrer kommunen at både planlagte og mer akutte oppdrag som innebærer arbeid med asbestholdige materialer kun gjøres av virksomheter som har Arbeidstilsynets tillatelse til å arbeide med asbest? Omfatter også planlagte og akutte situasjoner med utskifting av vann- og avløpsrør av asbestsement (eternittrør).

Kommunen benytter kun godkjente firma for arbeid med asbestholdige materialer. Samme svar som ovenfor.

5. Sørger kommunen for at leietakere med arbeidstakere i bygg som er oppført før 1985, får informasjon om eventuell forekomst av asbestholdige materialer i bygget?

Kommunen har ingen leietakere i den ene bygningen hvor det finnes asbestholdig materiale.

6. Sørger kommunen som byggherre for å innarbeide risiko for asbesteksponering i anbudsbeskrivelser og planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planer) i rive- og rehabiliteringsprosjekter og annet arbeid som vil kunne medføre inngrep i asbestholdig materiale?

Kommunen har ikke gjennomført dette pr. i dag, og har ved 2 anledninger siden 2009 gjennomført sanering ved dette bygget, og i forkant benyttet firma som er godkjent for sanering av asbest. Annet ekstraordinært vedlikeholdsarbeid er ikke gjennomført.

Hvis JA, beskriv kort hvordan dere ivaretar dette.

Der kommunen har eksempler på dokumentasjon som er relevant som svar på spørsmålene over, så ber vi om at den vedlegges tilbakemeldingen.

Med hilsen

Odd-Robert Solvåg
Sektorleder Utvikling og Miljø

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.