



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	50-20-296	Mime-nr.:		Vedtak nr.:	50-20-296	
Veg nr.:	Fv715	fra Hp/km:	17/9740	til Hp/km:	17/9950	
Strekning:	Straumholbrua			Sted:	Osen	
Arbeid som skal utføres: Bruvedlikehold						
Arbeidet utføres i perioden				Daglig arbeids- / virketid		
Fra dato:	11	mai	2020	Til dato:	31 mai 2020	
			Fra kl.:	21:00	Til kl.:	06:00
Annet:						
Region: Midt						
Region (2):						
Avdeling: Transport midt		Avd. (2):		Avd. (3):		
Seksjon: Transportforvaltning midt 1			Telefon:		Faks:	
Adresse: Prinsensgate 1, Trondheim			e-post: arbeidsvarslingtr@vegvesen.no			

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	☐	Andre trafikkregulerende tiltak	☐	Trafikksignal (skyttel).....	☐				
☐	☐	☐	☐	☐	☐				
30	40	50	60	70	80	90		Manuell dirigering.....	☐
								Vegstengning.....	☒

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 11.05.2020
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- a) Byggherre..... ☒ ⇒ Navnet på selskapet Trøndelag Fylkeskommune v/Svein Aasan
Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
b) Utførende iht. byggherreforskriften ☒ ⇒ Entreprenør/byggeleder Consolvo AS e-post: sanjin.karaga@consolvo.no
c) Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift ☒ ⇒ Navn på ansvarlig Consolvo AS e-post: sanjin.karaga@consolvo.no
- Ansvarshavende: Sanjin Karaga Tlf./e-post: 40693982 sanjin.karaga@consolvo.no
Stedsansvarlig(e): Geir Strøm Tlf./e-post: 97307370 geir.strom@consolvo.no
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Trøndelag
- Lede-/følgebil ☐
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
Politi..... ☒ Brannvesen..... ☒ Ambulanse/lege..... ☒
Vegtrafikkentralen..... ☒
Skole..... ☐ ⇒ Angi hvilke(n):
Kollektivselskap..... ☒ ⇒ Angi hvilke(t): AtB
Radio, presse m.m..... ☐ ⇒ Angi hvem:
Andre..... ☒ ⇒ Angi hvem: Osen kommune
- Tillatelser:
Gravetillatelse..... ☐ Arbeidstillatelse..... ☒
NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:
VTS Region Midt varsles senest kl 14 dagen før arbeidet startes. Skilt skal monteres på godkjent oppsettingsutstyr.
Det forutsettes at arbeidet samkjøres med det pågående veg prosjektet på FV 715 i Steinsdalen slik at FV 715 ikke stenges samtidig der og på brua. Videre skal Osen kommune være hørt og kommet med sine innspill og behov før stengning kan iverksettes.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Trondheim

11.05.2020

Sted

Dato

Sign. etter fullmakt)

Statens vegvesen



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	50-20-296	Mime-nr:	0	Vedtak nr.:	50-20-296
Veg nr.:	Fv715	fra Hp/km:	17/9740	til Hp/km:	17/9950
Strekning:	Straumholbrua			Sted:	Osen
Arbeid som skal utføres:	Bruvedlikehold				
Utførende av arb. varsling*:	Consolvo AS				
Adresse:	Ringveien 6, 3409 Tranby				
Ansvarshavende:	Sanjin Karaga		Tlf./e-post:	40693982	sanjin.karaga@
Stedsansvarlig(e):	Geir Strøm		Tlf./e-post:	97307370	geir.strom@co
Arbeidet utføres		fra dato:	11 mai	2020	Til dato: 31 mai 2020

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmateriell:

	Skilt nr.:	Ant.:
	110	2
	560	2
	908	xx

Skisse:

Merknader:

Blankettfordeling:

- ☐ Statens vegvesen
- ☐ Utførende av arbeidet
- ☐ Ansvarshavende
- ☐ Politiet
- ☐

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Trondheim

11.05.2020

Sted*


Dato*

Statens vegvesen
Sign. (eller fullmakt)*

Straumholbrua, Fv715 Osen
Div reparasjoner og vedlikehold, sluttarbeid
Forvarsling
Consolvo AS



Forvarsling av arbeidsområde. Fugearbeid medfører behov for stenging. Arbeidsbil som buffer.



Rognes 11.05.2020
Steffen Rogstad



AV-NOR AS Epost steffen@av-nor.no



Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse
(Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg)

Plan nr.:	50-20-296	Mime-nr:	0	Vedtak nr.:	50-20-296
Veg nr.:	Fv715	fra Hp/km:	17/9740	til Hp/km:	17/9950
Strekning:	Straumholbrua			Sted:	Osen
Ansvarshavende*:	Sanjin Karaga			Tlf./e-post:	40693982 sanjin.karaga@consolvo.no
Utførende entreprenør:	Consolvo AS			Adresse:	Ringveien 6, 3409 Tranby
				(Ev.e-post)	sanjin.karaga@consolvo.no
Utførende arb.varsling*:	Consolvo AS			Adresse:	Ringveien 6, 3409 Tranby
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling:	944024875			(Ev. e-post:)	sanjin.karaga@consolvo.no
Stedsansvarlig(e):	Geir Strøm			Tlf./e-post:	97307370 geir.strom@consolvo.no
Arbeid som skal utføres*:	Bruvedlikehold				
Arbeidet utføres i perioden					(Arbeidets varighet)
Fra dato:	11	mai	2020	Til dato:	31 mai 2020
					5 dager (netter)

Bruvedlikehold.
Støping i skjøt/fuge og montering av beslag. Under betongarbeidet må brua stenges med åpning for gjennomslipp 2330 - 2400.
Nettene det arbeides på Straumholbrua blir det ikke arbeid på Store Holmsund bru.



ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeid på eller ved veg

Plan nr.: 50-20-296

Mime-nr: 0

Vedtak nr.: 50-20-296

Veg nr.: Fv715

fra Hp/km: 17/9740

til Hp/km: 17/9950

Strekning: Straumholbrua

Sted: Osen

Arbeid som skal utføres: Bruvedlikehold

Ansvarshavende: Sanjin Karaga

Tlf./e-post: 40693982
sanjin.karaga@consolvo.no

Utførende arb.v.*: Consolvo AS

Adresse: Ringveien 6, 3409 Tranby

Arbeidet utføres i perioden

Arbeidets varighet

Fra dato: 11 mai 2020

Til dato: 31 mai 2020

5 dager (netter)

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Opplisting av farer og medvirkende forhold:

Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø

Arbeid på brua i kjørebanelen

80 km/t

ADT 300, 26% tungtrafikk

Ett kjørefelt over brua

Uønskede hendelser

Beskrivelse av hendelsen:

Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy.

Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikant

1: Oppsetting av skilt. Påkjørselsfare og kollisjonsfare.

2: Arbeid i sikkerhetssonen, ulykkesrisiko.

3: Stenging av vegen under arbeidet, ulykkesrisiko

4: Stengt veg, konsekvenser for utrykningskjøretøy

5:

6:

7:

8:

9:

10:

11:

Konsekvens:

Sett inn verdi for mest sannsynlige konsekvens:

Stor: 3

Middels: 2

Liten: 1

3

3

3

2

3

Sannsynlighet:

Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?

Stor: 3

Middels: 2

Liten: 1

2

2

1

1

1

Risiko

= K x S

6

6

3

2

3

0

0

0

0

0

0

0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:

1: Alt arbeid utføres beskyttet av bil. Materiell losses mot vegkant. Gulblink på.

2: Forvarsling av arbeidsområdet. Vegen stengt. Arbeidsbil som buffer.

3: Stengingen skjer på punkt med god sikt.

4: Utrykningskjøretøy kan passere med minimal forsinkelse.

5:

6:

7:

8:

9:

10:

11:

(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)

Merknader:

Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)

Jeg, Sanjin Karaga

bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*

Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)

Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.

(Dokumenteres ved signatur i loggbok)



Statens vegvesen

Tilleggsopplysninger

Plan nr.:	50-20-296	Mime-nr:	0	Vedtak nr.:	50-20-296
Veg nr.:	Fv715	fra Hp/km:	17/9740	til Hp/km:	17/9950
Strekning:	Straumholbrua			Sted:	Osen
Arbeid som skal utføres:		Bruvedlikehold			
Ansvarshavende:		Sanjin Karaga		Tlf./e-post:	40693982 sanjin.karaga@consolvo.no
Utførende av arbeidsvarsling:		Consolvo AS		Adresse:	Ringveien 6, 3409 Tranby
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	11 mai	2020	Til dato:	31 mai	2020



Plan nr.:	50-20-296	Mime-nr:	0	Vedtak nr.:	50-20-296
Veg nr.:	Fv715	fra Hp/km:	17/9740	til Hp/km:	17/9950
Strekning:	Straumholbrua			Sted:	Osen
Arbeid som skal utføres:	Bruvedlikehold				
Ansvarshavende:	Sanjin Karaga			Tlf.:	40693982 sanjin.karaga
Stedsansvarlig(e):	Geir Strøm				
Loggbok sendes:	Statens vegvesen avdeling Trøndelag				

[illegible]

Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer.

Blankett VE-182 (Excel

[illegible]



Statens vegvesen

Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg

Plan nr.:	50-20-296	Mime-nr:	0	Vedtak nr.:	50-20-296
Veg nr.:	Fv715	fra Hp/km:	17/9740	til Hp/km:	17/9950
Strekning:	Straumholbrua		Sted: Osen		
Utførende av arb.varsling:	Consolvo AS				
Ansvarshavende:	Sanjin Karaga				
Stedsansvarlig:	Geir Strøm				
Kontroll utført dato:			Kontroll utført av:		

	Ja	Nei		Ja	Nei	Ikke kontr.	
Ansvarshavende tilstede:	☐	☐	----->	Nødvendige kurs?	☐	☐	☐
Stedsansvarlige tilstede:	☐	☐	----->	Nødvendige kurs?	☐	☐	☐
Øvrige tilstede:				Har alle på arbeidsstedet de nødvendige kurs?	☐	☐	☐
				Risikovurdering forevist og OK?	☐	☐	☐
				Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?	☐	☐	☐
				Loggbok forevist og OK?	☐	☐	☐

Merknader:

1: Godkjent, småfeil kan forekomme

2: Feil og mangler, ikke alvorlige

3: Alvorlige feil og mangler, må utbedres

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
0	Arbeidsvarslingsplan:					
0.1	Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, mangler?					
0.2	Ansvarshavende: Tilgjengelig?					
0.3	Stedsansvarlig: utpekt?					
0.4	Loggbok: Tilgjengelig, oppdatert?					
0.5	Risikovurdering: Foreligger den?					
1	Varsling					
1.1	Er arbeidet forvarslet ihht relevant og godkjent plan?					
1.2	Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, renhold					
1.3	Trafikklysanlegg: Plassering, tømmetid, tilpasset trafikkforholdene, SMS-varsling av feil					

[illegible]



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Plan nr.:	50-20-296	Mime-nr:	0	Vedtak nr.:	50-20-296
Veg nr.:	Fv715	fra Hp/km:	17/9740	til Hp/km:	17/9950
Strekning:	Straumholbrua			Sted:	Osen
Utførende:	Consolvo AS				
Ansvarshavende:	Sanjin Karaga				
Stedsansvarlig:	Geir Strøm				
Kontroll utført dato:			Kontroll utført av:		

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader:



Statens vegvesen

Vegmelding

Innmelder: 0	Seksjon: Transportforvaltning midt 1	
Avdeling: Transport midt	Dato: 11.05.2020	
Plan nr.: 50-20-296	Mime-nr: 0	Vedtak nr.: 50-20-296
Veg nr.: Fv715	fra Hp/km: 17/9740	til Hp/km: 17/9950
Strekning: Straumholbrua	Sted: Osen	
Arbeid som skal utføres: Bruvedlikehold		
Arbeidet utføres i perioden		Daglig arbeids- / virketid
Fra dato: 11 mai 2020	Til dato: 31 mai 2020	Fra kl.: 21:00 Til kl.: 06:00
Utførende arb.v. Consolvo AS		Arbeidets varighet
Adr.: Ringveien 6, 3409 Tranby		5 dager (netter)
Ansvarshavende: Sanjin Karaga		Tlf./e-post: 40693982
		sanjin.karaga@consolvo.no

Vegens tilstand under arbeidet

Stengt	☒	Stengt i én retning	☐
Innsnevring	☐	Lysregulering	☐
Nedsatt hastighet	☐	Manuell dirigering	☐

Dette på grunn av:

Vegarbeid	☐	Dekkearbeid	☐
Vedlikeholdsarbeid	☒	Sprengningsarbeid	☐

Merknader:

Reparasjon og vedlikehold på Fv715 Straumholbrua. Under arbeidet må brua stenges. Gjennomslipp kl 2330 - 2400. Utrykningskjøretøy kan passere. Obs, det arbeides ikke samtidig på både Store Holmsund bru og Straumholbrua.