

Besøksrapport - vedlikehold



Sted	osen SYKEHJEM	Adresse	Osen sykehjem
Kontraksnummer	40193706	Sted	Steinsdalen
Equipmentnummer	10414358	Ordrenummer	699701324
Anleggsnummer	ACS00118	Besøksdato	10/7/2020
Anleggsid	.	Utført av	Stig Roar FJELLHAUG
NIREG-nummer	2163302352		

Jobb beskrivelse

Basismodul - Den basismodulen er utformet for visuell inspeksjon og funksjonskontroll av utstyret. Her fremkommer, ved behov, bestilling av service for å gjenopprette utstyret. Denne modulen gjennomføres minst en gang i serviceprofilen. En basismodul er en mer omfattende inspeksjon av utstyret hvor hele heisen gjennomgås inklusivt kontroll av sikkerheten og som en generell vurdering av utstyret. Kontakt med kunden ved ankomst og ved avreise er en meget viktig del av en grunnleggende inspeksjon

Dette er en rapport som beskriver utførelsen av overnevnte vedlikeholdsmoduler. Skulle det være momenter vi spesielt ønsker å informere om som følge av dette ettersynsbesøket, vil en av våre ansatte ta kontakt.

Kommentar

No signature available.

MERK: Informasjonen i denne e-posten og eventuelle vedlegg er privat og konfidensiell. Om De ikke er den tilsiktede mottaker, vennligst kontakt avsender ved å returnere denne e-posten. Dersom dette skulle skje, har du ikke lov til å bruke, spre, reprodusere, lagre eller gjøre noe for å beholde informasjonen, men slette e-posten og alle vedlegg og kopier. Vi har tatt forhåndsregler for å minimalisere risikoen for spredning av software virus, men vi anbefaler deg til å gjøre dine egne virus sjekker på denne e-post og vedlagte filer. Vi kan ikke påta oss ansvar for skader eller tap som er forårsaket av software virus.

KONE AS, Ryenstubben 10-12, 0679 Oslo

Tel: +47 909 22 909, Fax: 2258 7001, Email: konenorge@kone.com