



Osen kommune  
Utvikling og Miljø

## Ferdigattest

etter plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 21-10

**Ansvarlig søker (navn og adresse)**

Atle Karlsen AS  
Sneveveien 26  
7740 Steinsdalen

**Tiltakshaver (navn og adresse)**

John Are Hagen  
Steinsdalsveien 920  
7740 Steinsdalen

## Ferdigattest er gitt for

| Eiendom/adresse | Gnr. | Bnr | Festenr | Seksjonsnr |
|-----------------|------|-----|---------|------------|
| Martingården    | 29   | 1   |         |            |

## Spesifikasjon

Tiltakets/byggets art

## Rehabilitering av skorstein

**Vedtak fattet av: Utvikling og Miljø**

**Dato: 04.12.2020**

**Saksnr: DS 101/20**

**Dato sluttkontroll: 26.11.20**

**Kontrollansvarlig: Atle Karlsen**

## Merknader

Den kontrollansvarlige for utførelsen har sørget for sluttkontroll og avsluttende gjennomgang av kontrolldokumentasjon for det ferdige tiltaket. Gjennom dette har den kontrollansvarlige bekreftet overfor kommunen at kontroll er foretatt med tilfredsstillende resultat, i samsvar med tillatelser og krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det tillatelsen fastsetter (jf pbl § 20-1). Bruksendring krever særlig tillatelse (jf pbl § 20-1).

Ingen

**Underskrift**

Sted:  
Steinsdalen

**Dato**  
04.12.2020

Underskrift  
Ronald Bratberg  
Avdelingsingeniør

Odd-Robert Solvåg  
Sektorleder Utvikling og  
Miljø

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.*

**Kopi sendt til:**

[illegible]