

SKADEOPPLYSNINGSSKJEMA

Sendt forsikringstaker pr. 2511.2020

Utfylt skadeopplysningskjema, samt fakturakopier / dokumentasjoner med totalt skadekrav sendes til e-post: skoglund@iktanalyse.no

Skadenummer: 403951

Forsikringstaker: Osen kommune v/ Ronald Bratberg

Skadedato: 21.11.2020

IKT Analyse AS Saksnummer: 20090

IKT Analyse AS har fått i oppdrag fra KLP Skadeforsikring v/ Mats Berggren å taksere skaden.

Vennligst besvar / dokumentert følgende:

- | | |
|--|------------------|
| 1) Når var anlegget installert som nytt?
Pumpestasjon ble bygd i 1991-92. | Svar: |
| 2) Har det vært vesentlige utbedringer /
reparasjoner av anlegget, ev. når?
Alt av utstyr innvendig ble skiftet i 2015. | Svar: |
| 3) Kan denne evt. utbedring / reparasjon dokumenteres? | Svar: Ja |
| 4) Oppstod skaden som følge av direkte lynnedslag? | Svar: Ja |
| 5) Er det påvist bygningsskade etc.? | Svar: Nei |
| 6) Oppstod overspenninger / transiente
spenninger grunnet annen hendelse? | Svar: Nei |
| 7) Er det visuelt observert fysiske skader
(brente elektroniske komponenter / moduler)
på enhetene det kreves erstatning for? | Svar: Ja |

Sikring av utstyret:

- 8) Var utstyret sikret med overspenningsvern (varistorvern) på 230V siden? **Svar: Ja**
- 9) Var utstyret også sikret med fin-vern / objekt vern på 230V? **Svar: Nei**
- 10) Var utstyret sikret med overspenningsvern på signalsiden?
noe ikke **Svar: Noe og**
- 11) Var utstyret sikret med avbruddsfri strømforsyning (UPS)?
strømforsyning m/batteripakke **Svar: 230 V**
- 12) Var utstyret sikret med vern på signal/sløyfe/detektorsiden? **Svar: Ja**
- 13) Var teknologien i ev. avbruddsfri strømforsyning (UPS) basert på "on-line" teknologi? **Svar: Ja**
- 14) Hvis utstyret var sikret med avbruddsfri strømforsyning (UPS), bes opplyst modell og type.
tidligere svar **Svar: Se**
- 15) Hvis utstyret, som ble skadet var beskyttet med avbruddsfri-strømforsyning, bes opplyst når denne enhetens batterier (batteribank) sist ble byttet.
Dvs. vi ber om alder på batterier / batteribank....
Alder på batterier? **Svar: Usikker**

Sikkerhetskopier av data / styringsparametre for innstilling avanlegget

- 16) Hadde forsikringstaker sikkerhetskopier av samtlige data / styringsparametere? **Svar: Ja**
- 17) Hvor ofte utføres sikkerhetskopiering av data / styringsparametere?
Usikker, men Ing. Paul Jørgensen kan sikkert svare på dette. **Svar:**

Annen dokumentasjon:

- A) Fakturakopier for utstyret som nytt. **Ettersendes når alle reparasjoner er gjennomført**
- B) Fakturakopier for reparasjoner / bytte av utstyr. **Ettersendes når alle reparasjoner er gjennomført**

Hvis noe er uklart i forbindelse med utfylling av "Skadeopplysningsskjema", vennligst ta kontakt med IKT Analyse AS v/ Øistein Skoglund på tlf. 90665600, eller send e-post til: skoglund@iktanalyse.no

Mvh
Øistein Skoglund
Takstmann IKT

IKT Analyse AS
skogund@iktanalyse.no
Mobil: 90665600