



Roan kommune
Teknisk og landbruk

Ferdigattest

etter plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 21-10

Ansvarlig søker (navn og adresse)

Joar Magne Sandberg

PB 54

7761 Snåsa

Tiltakshaver (navn og adresse)

Joar Magne Sandberg

PB 54

7761 Snåsa

Ferdigattest er gitt for

Eiendom/adresse	Gnr.	Bnr	Festenr	Seksjonsnr
	77	107		

Spesifikasjon

Tiltakets/byggets art

Rehabilitering av støpt platting foran naust

Vedtak fattet av: Roan kommune

Dato: 27.08.2019

Saksnr: 120/19

Dato sluttkontroll: 26.07.2019

Kontrollansvarlig: Joar Magne Sandberg

Merknader

Den kontrollansvarlige for utførelsen har sørget for sluttkontroll og avsluttende gjennomgang av kontrolldokumentasjon for det ferdige tiltaket. Gjennom dette har den kontrollansvarlige bekreftet overfor kommunen at kontroll er foretatt med tilfredsstillende resultat, i samsvar med tillatelser og krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det tillatelsen fastsetter (jf pbl § 20-1). Bruksendring krever særlig tillatelse (jf pbl § 20-1).

(Ingen)

Arild Busch
Byggesaksbehandler

Underskrift

Sted: Dato Stempel/underskrift

Julie Næss vei 10

27.08.2019

Geir Ola Aune
Sektorleder TLM

Kopi sendt til:

Funksjon	Navn	Adresse
KUT – Tømrer/snekkerarbeider		
KUT – VVS (innvendig rør)		
KUT – VA-anlegg (utvendig rør)		
KUT – Grunnarbeider		
KUT – Ventilasjonsarbeider		
KUT – Privat separat avløpsanlegg		

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.