

Til alle kommuner

Att.: *Roan*

Deres ref.:

Vår ref.:BUG/1 /2137

14. oktober 2019

Rapporter på rengjorte tanker / skummet tanker

Sender over rapporter på rengjorte tanker (private). Noen kan være kun rengjort, noen rengjort + destruert og noen rengjort og skummet.

Med hilsen for

Børstads Transport AS

05.11.19

BUG/1
Brit Uglem
Sekretær

Børstads Transport AS
Sutterøygt. 14 - 7502 Stjørdal
Tlf: 74 83 40 00
NO 930 896 640 MVA



B Ø R S T A D S T R A N S P O R T A S
Sutterøygata 14, 7502 Stjørdal - www.borstad.no

KOMMUNENS EKSEMPLAR

3759/2

ATTEST

RENGJØRING / GASSFRIGJØRING / DESTRUKSJON AV TANKER

ANLEGGSSNAVN: Roan Kommune
ADRESSE: Julie Næss vei 10
KOMMUNE: 7180 Roan FYLKE: Trøndelag

TANK TYPE	VOLUM (liter)	VÆSKE TYPE (A / B / C)	GASSMÅLING (% LEL)
<u>EST</u>	<u>9000</u>	<u>C</u>	<u>0%</u>
<u>1200 l cwf = destr.</u>			
<u>Nedgr. tank</u>			

1) BESKREVNE TANKER ER RENGJORT AV: BØRSTADS TRANSPORT AS

Dato: 17/09-19 Ansvarlig: Fredrik Slagsvold
(sign.)

2) BESKREVNE TANKER ER GASSMÅLT AV: BØRSTADS TRANSPORT AS

NB: Gassmåling gjelder bare for oppgraving og transport!

Dato: 17/09-19 Ansvarlig: Fredrik Slagsvold
(sign.)

3) BESKREVNE TANKER ER MOTTATT TIL DESTRUKSJON AV:

Dato: _____ Firma: _____
(navn, adresse)

Firmastempel:

Ansvarlig: _____
(sign.) (tekstet navn)

4) TRANSPORT AV TANK /TANKER: _____
(Børstads - sjåfør) (bil nr.)